


Partes de un comprobador de F.A



Hacer clic sobre las parte del comprobador que quieres conocer



Partes de un comprobador de F.A



Pantalla de visualización

Muestra las tensiones de los diferentes cables de los conectores de placa base (ATX v1 y v2) y P4



Partes de un comprobador de F.A



Conector molex de disco duro y DVD IDE

Este es el conector para comprobar las tensiones en los molex de alimentación de Discos Duros y DVD con conector IDE..



Partes de un comprobador de F.A



Conector molex de disco duro y DVD SATA

Este es el conector para comprobar las tensiones en los molex de alimentación de Discos Duros y DVD con conector SATA.



Partes de un comprobador de F.A



Conector para placa ATX V1 o V2

Este es el conector para comprobar las tensiones del conector de la placa.



Partes de un comprobador de F.A



Indicador de los voltaje

Estos led se encienden cuando compruebas molex para IDE o SATA , comprobando la tensión de esos conectores.



Partes de un comprobador de F.A



Conector molex de disquetera

Este es el conector para comprobar las tensiones en los molex de alimentación de las disqueteras.



Principal

Partes de un comprobador de F.A



Conector molex de placa P4

Este es el conector para comprobar las tensiones en los molex de alimentación P4 que va a la placa



Partes de un comprobador de F.A



Conector molex para grafica PCI Express

Este es el conector para comprobar las tensiones en los molex de alimentación que se conecta a la grafica con conector PCI Express



Tabla de Licencias



- Todas las imágenes del documento son de elaboración propia.