


ÁREAS O CAMPOS DE TRABAJO



Áreas o campos de trabajo. Máquina utilizada como ejemplo. □

(Ojo, tienes que consultar especificaciones y áreas de cada máquina).

Estas áreas de trabajo las define el fabricante (son distintas en cada máquina). Puedes verlas indicadas en el software de la máquina. O bien en la documentación y manuales de uso.



Áreas o campos de trabajo.

El campo de trabajo o bancada es la zona de la máquina que define las dimensiones máximas de la pieza que quieras trabajar. Esta zona se puede dividir a su vez en varios campos si la pieza-s son más pequeñas.

En esta máquina dichos campos son A, D, E y H.



Campos A,D,E y H (Origen pieza de cada campo indicado por flecha)

Ejemplos campo único trabajo
(combinando varios campos).

4 campos de trabajo.

