

RESISTENCIA AL MANCHADO




COMPROBANDO TEMPERATURA




GOTAS DE TINTE




COLOCACIÓN DE VASO




LIMPIEZA DE TINTE



GOTAS DE MERCUROCROMO



POSICIONADO DE VASO



PRODUCTO ANTES DEL LAVADO



PROBETA ENSAYADA

